



GWS-SYSTÈMES PORTE OUTILS

POUR TOURS POUPÉE FIXE ET POUR POUPÉE MOBILE.


NOUVEAU !

POUR POUPÉE FIXE OU POUPÉE MOBILE LE MEILLEUR CHOIX!



Le nouveau système porte outil GWS offre maintenant aux tours
poupées fixes et poupées mobiles les excellents avantages jusqu'ici
réservés aux tours multibroches.

Saisissez le progrès maintenant.





Base GWS

Pour montage de 5 porte plaquettes, incluant les appuis GWS stables, précis et l'arrosage intégré.

Porte outils interchangeable

Pour carrés de 12x12 mise en place et blocage rapide
Arrosage intégré
(par exemple pour STAR SR20R)



Arrosage

Système conventionnel

- **Changement rapide:**
 - Changement de plaquette et réglage rapides > Haute productivité
 - Serrage sur le porte outil GWS sûr et rapide
- **Porte plaquettes standard:**
 - Possibilité d'utiliser les porte plaquettes 12x12 déjà en usage
 - Réduction des coûts
- **Préréglables:**
 - Outils préréglables sur banc de mesure avec adaptateurs GWS
 - Temps d'échange d'outils et de réglages très courts
 - GWS-base porte outil définie comme interface machine
- **Guidages / Appuis GWS:**
 - Haute précision > Répétabilité de positionnement meilleure à 0,010mm
 - Manipulation et nettoyage faciles
- **Arrosage intégré:**
 - Pour pression d'arrosage maxi de 70 bars
 - Chaque porte plaquette arrosé indépendamment et directement
 - Arrosage précis et espace travail dégagé
 - Buses à rotules blocables pour diverses applications

 **Gölttenbodt**[®]
Innovation and Precision.